

CONTACTEUR MOTEUR Type NC1





Notice d'utilisation (extrait)



Contacteur tripolaire NC1

Application

Le contacteur NC1 est utilisé pour démarrer et protéger des moteurs asynchrones triphasé en classe d'application AC-3,AC-4, démarrages fréquents. LE NC1, accouplé au relais thermique NR2, compose un démarreur électromagnétique, avec protection thermique du circuit contre les surcharges. Il est fiable, compact, léger, consomme peu et dure longtemps.

Tension max. 690 V Courant max 95 A

Limites d'utilisation

Altitude max. 2000 m

Température ambiante -5° à 40° C ($\leq 35^{\circ}$ C sur 24h) Humidité relative de l'air max. 50% à 40° C; 90% à 20° C

Degré de pollution 3

Installation Classe III

Inclinaison max 5° (par rapport à la vertical) Le produit doit être installé sur un plan sans vibration ni impact.

Tension d'isolement 690 V AC

Caractéristiques techniques

Tension nominale U_e (Vac) 230 V; 400 V ; 690 V Tension d'isolement I I (Vac) 690 Vac

Tension d'isolement U; (Vac) 690 Vac
Fréquence nominale 50-60 Hz
Courant max. 95 A
Classe d'application AC-3, AC-4

Normes IEC/EN 60947-4-1

			NC1-09	NC1-12	NC1-18	NC1-25	NC1-32	NC1-40	NC1-50	NC1-65	NC1-80	NC1-95
	380, 400 V	AC-3	9	12	18	25	32	40	50	65	80	95
Courant	360, 400 V	AC-4	6.5	5	7.7	8.5	12	18.5	24	28	37	44
nominale (A)	660 600 1/	AC-3	6.6	8.9	12	18	21	34	39	42	49	49
` ′ 660,690 V		AC-4	1.5	2	3.8	4.4	7.5	9	12	14	17.3	21.3
Courant thermique conventionnel (A)			20	20	32	40	50	60	80	80	95	95

		NC1-09	NC1-12	NC1-18	NC1-25	NC1-32	NC1-40	NC1-50	NC1-65	NC1-80	NC1-95
Puissance moteur triphasé	220, 230 V	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22	25
contrôlé	380, 400 V	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22	30	37	45
cage écureuil, AC-3 (kW)	660, 690 V	5.5	7.5	10	15	18.5	30	37	37	45	45


			NC1-09	NC1-12	NC1-18	NC1-25	NC1-32	NC1-40	NC1-50	NC1-65	NC1-80	NC1-95
Fréquence de	Électrique	AC-3	1200				600					
manoeuvre	Electrique	AC-4	300									
(par heure)	Méca	nique					3600					
	Élastrianos	AC-3		1 000 000 800 000 600 000								
Durée de vie (nb opérations)	Electrique AC-4		200 000				150 000			100	000	
(iib operations)	Méca	nique		10 00	0 000		8 000 000 6			6 000	000	


			NC1-09	NC1-12	NC1-18	NC1-25	NC1-32	NC1-40	NC1-50	NC1-65	NC1-80	NC1-95
Fréquence de	Électrique	AC-3	1200 600									
manoeuvre	Electrique	AC-4	300									
(par heure)	Méca	nique	3600									
_ ,	4 AC-3			1 000 000 800 000 600 000					000			
Durée de vie (nb opérations)	Electrique	AC-4	200 000					150 000			000	
(iib operations)	Mécanique			10 00	0 000 000			8 000	000		6 000	000


	NC1-09	NC1-12	NC1-18	NC1-25	NC1-32	NC1-40	NC1-50	NC1-65	NC1-80	NC1-95
Type de fusible	RT1	6-20	RT16-32	RT16-40	RT16-50	RT-1663	RT1	6-80	RT16-100	RT16-125



Dimensions (mm)










NC1-09~32

NC1-40~95







NC1-09Z~32Z


NC1-40Z~95Z


Modèle	A max	B max	C max	D max	E max	a	b	Ø	L	Р	S
NC1-09(Z)~ 12(Z)	47	76	82(116)	120.5(154.5)	140.5(174.5)	34/35	50/60	4.5	60(95)	10.5	8.6
NC1-18(Z)	47	76	87(122)	125.5(160.5)	145.5(180.5)	34/35	50/60	4.5	61(96)	11.3	10.4
NC1-25(Z)	57	86	95(131)	133.5(169.5)	153.5(189.5)	40	48	4.5	70(107)	13.2	11.7
NC1-32(Z)	57	86	100(138)	138.5(176.5)	158.5(196.5)	40	48	4.5	71.6(120)	14.5	13
NC1-4011(Z)~ 6511(Z)	77	129	116(173)	154.5(211.5)	174.5(231.5)	40	100/110	6.5	78(135)	20	8.6
NC1-4004/4008(Z)~ 6504/6508(Z)	84	129	116(173)	154.5(211.5)	174.5(231.5)	40	100/110	6.5	78(135)	20	8.6
NC1-8011(Z)~ 9511(Z)	87	129	127(188)	165.5(226.5)	185.5(246.5)	40	100/110	6.5	83(140)	23.5	12
NC1-8004/8008(Z)~ 9504/9508(Z)	96	129	127(183)	160.5(221.5)	180.5(241.5)	40	100/110	6.5	83(140)	23.5	12

L = distance de connections (mise à la terre) au circuit principal

P = distance entre les 2 phases du circuit principal

S = largeur du tableau du contacteur








Accessoires


Le contacteur NC1 est composé de 3 pôles et un contact auxiliaire NO. Il peut s'assembler avec d'autres modules pour former différents produits dérivés. Les accessoires principaux sont les blocs auxiliaires de contact F4, les relais thermiques NR2, les blocs de temporisation pneumatique F5, verrouillage mécanique IM, bobine

F4 Bloc auxiliaire de contact



Modèle	Nb de contact	Nb contact NO	Nb contact NF	Image
F4-20		2	0	
F4-11	2	1	1	10.20
F4-02		0	2	CONT
F4-22		2	2	
F4-40		4	0	to the second file
F4-04	4 -	0	4	
F4-13		1	3	CONTRACTOR
F4-31		3	1	


F5 Temporisation pneumatique



Modèle	Retard	Plage de délai	Nb de contact	Image
F5-T0	à la mise	0.1s à 3s	1NO + 1NF	
F5-T2	sous-	0.1s à 30s	1NO + 1NF	(m or 1)
F5-T4	tension	10s à 180s	1NO + 1NF	
F5-D0	à la mise	0.1s à 3s	1NO + 1NF	
F5-D2	hors-	0.1s à 30s	1NO + 1NF	
F5-D4	tension	10s à 180s	1NO + 1NF	

NR2 Relais thermique

Le relais thermique NR2, fait l'objet d'une notice à part.



Modèle	Plage de courant		sible commandé)	Pour	Image		
	(A)	аM	gG	contacteur			
	0.1 à 0.16	0.25	2				
	0.16 à 0.25	0.5	2				
	0.25 à 0.4	1	2				
	0.4 à 0.63	1	2				
	0.63 à 1	2	4		الحل		
	1 à 1.6	2	4				
	1.25 à 2	4	6	NC1-09 à			
NR2-25	1.6 à 2.5	4	6	NC1-32			
	2.5 à 4	6	10				
	4 à 6	8	16				
	5.5 à 8	12	20				
	7 à 10	12	20				
	9 à 13	16	25				
	12 à 18	20	35				
	17 à 25	25	50				
NR2-32	23 à 32	40	63	NC1-32			
NK2-32	28 à 36	40	80	NC1-32	1		
	23 à 32	40	63				
	30 à 40	40	100				
	37 à 50	63	100				
NR2-93	48 à 65	63	100	NC1-40 à NC1-95			
	55 à 70	80	125	110100			
	63 à 80	80	125				
	80 à 93	100	160				




Bobine (remplacement)

Puissance de la bobine en courant alternatif (AC)

		NC1-09	NC1-12	NC1-18	NC1-25	NC1-32	NC1-40	NC1-50	NC1-65	NC1-80	NC1-95
Démarrage (\	Démarrage (VA)		70	110	110	110	200	200	200	200	200
Permanence	(VA)	8	8	11	11	11	20	20	20	20	20
Power (W) 1,8 - 2,7 1,8 - 2,7 3 - 4 3 - 4 6 - 10 6 - 10 6 - 10					6 - 10	6 - 10					
Plage	Hausse de tension			85	% à 110 %	de la ten	sion de co	mmande l	Us		
d'opération Chute de tension 20% à 75% de la tension de commande Us											
tension de la	tension de la bobine (V) 24, 36, 48, 110, 220 ou 400										

Exemples de produits dérivés



F5 - Temporisation F4 - Auxiliaire de contact



Installation


Avant l'installation, vérifier si les données techniques de la bobine sont compatible avec l'alimentation (tension nominale, courant...). La connexion A2 possède deux repères de marquage de chaque coté, il s'agit du même contact, il faut utiliser la connexion A1 et une connexion A2 au choix. La marque A1, de la borne de connexion de la bobine du contacteur, doit être tournée en direction du regard, de façon évidente. Le contacteur NC1 doit être installé conformément aux conditions d'installation requises.

1/L1, 3/L2, 5/L3 sont les connexions d'entrées du circuit principal (ligne d'alimentation)

2/T1 4/T2, 6/T3 sont les connexions de sortie du circuit principal (moteur à contrôler)

21 et 22 sont les contacts fermés auxiliaires

13 et 14 sont les contacts ouvert auxiliaires



Section des câbles de connexion (âme cuivre)

		Secti	on (mm²)			
Modèle	Nb de pièce	Câble flexible avec prise moulée	Câble flexible sans prise moulée	Câble rigide	Vis	Couple de serrage
NC1-09	1 à 2	2,5	4	4	M3.5	0,8
NC1-12	1 à 2	2,5	4	4	M3.5	0,8
NC1-18	1 à 2	4	6	6	M3.5	0,8
NO4 05	1	4	10	6	M4	1,2
NC1-25	2	4	6	6	M4	1,2
NC1-32	1	4	10	6	M4	1,2
NC 1-32	2	4	6	6	M4	1,2
NC1-40	1	10	16	10	M4	1,2
	2	10	10	10	M8	3,5
NC1-50	1	16	25	25	M8	3,5
	2	16	16	-	M8	3,5
NC1-65	1	16	25	25	M8	3,5
NC 1-05	2	16	16	-	M8	3,5
NC1-80	1	50	50	50	M8	3,5
INC 1-00	2	25	35	-	M10	4,0
NC4 OF	1	50	50	50	M10	4,0
NC1-95	2	25	32	-	M10	4,4

Les boulons de fixation doivent être serrés à fond.

Envoyer la tension nominale de commande pour que la bobine coupe et démarre à plusieurs reprises, sans alimenter le circuit principal. Après cette vérification, si la connexion est correcte, l'installation peut être alimenté avec le contacteur en usage.

Maintenance

Du dépôt pour s'accumuler sur les bornes, si du bruit se produit à l'usage, il faut nettoyer la surface des bornes.

Il faut régulièrement vérifier les éléments du contacteur, les parties mobiles ne doivent pas être bloquées et les parties fixes doivent être bien présentes.


Le contacteur doit être stocké dans un endroit sec et ventiler, sans exposition directe au soleil.

Température de stockage : -25°C à 40°C




Exemple de branchements


Pompe triphasée commandée par un NC1 et un pressostat



Moteur triphasé commandé par NC1



Pompe triphasée commandée par un NC1 en coffret et un Brio 2000



Pompe triphasée commandée par un NC1 (nu) et un Brio 2000

